

阿里山國家風景區管理處 轄管景點

丹娜絲颱風災損狀況盤點及預估復原說明

114. 08. 29

序 號	經營景點/ 出租據點	受損情形說明	預估 修復期	預估 開放期	備註
1	觸口遊客中心	倒樹	已完成	已開放	
2	地久橋	已封閉			已封閉
3	牛埔仔愛情大草原	倒樹	已完成	已開放	
4	麻竹湖步道	倒竹	已完成	已開放	
5	龍美步道	倒樹	已完成	已開放	
6	鞍頂遊憩區	倒樹	已完成	已開放	
7	二延平步道	倒樹	已完成	已開放	
8	石棹步道群-霧之道	倒樹	已完成	已開放	
9	石棹步道群-雲之道	倒樹	已完成	已開放	
10	石棹步道群-霞之道	倒樹	已完成	已開放	
11	石棹步道群-櫻之道	倒樹	已完成	已開放	
12	奮起湖步道系統-北側奮起步道	倒竹	已完成	已開放	
13	奮起湖步道系統-南側杉林棧道	倒樹	已完成	已開放	
14	頂湖步道	倒竹	已完成	已開放	
15	光華賞螢步道	倒竹	已完成	已開放	
16	白面鼯鼠步道	倒樹	已完成	已開放	
17	鄒族逐鹿園區	倒樹	已完成	已開放	
18	茶林山步道	倒樹	已完成	已開放	
19	太平雲梯	護欄損壞、倒樹	已完成修復	已開放	
20	文峰遊客中心	倒樹	已完成修復	已開放	

序 號	經營景點/ 出租據點	受損情形說明	預估 修復期	預估 開放期	備註
21	圓潭生態園區	護欄損壞、倒樹		已開放	
22	青年嶺步道	護欄損壞、倒樹			封閉中
23	太興岩步道	護欄損壞、倒樹		已開放	
24	野薑花溪步道	護欄損壞、倒樹	已完成修復	已開放	
25	竹林茶坊	倒竹	已完成修復	已開放	
26	土石流公園	倒樹	已完成修復	已開放	
27	雲之南道	倒樹	已完成修復	已開放	
28	太興飛瀑步道	倒樹	已完成修復	已開放	
29	竹坑溪步道	護欄損壞、倒樹	已完成修復	部分封閉	1-7 號橋封閉 8-12 號橋開放
30	油車寮步道	倒樹	已完成修復	已開放	
31	觀音瀑布園區	邊坡崩塌及欄杆損壞、木面 板受損、導覽牌傾倒		部分封閉	通天坡斷裂
32	新美香樟林步道	欄杆損壞、倒樹	已完成修復	已開放	
33	樂野迷糊步道	步道草皮流失			工程封閉中
34	特富野步道	倒樹	已完成修復	已開放	
35	達邦烏占亭步道	倒樹	已完成修復	已開放	
36	里佳資訊站	管理站回報無災損			
37	賞楓步道	管理站回報無災損			
38	風流洞	管理站回報無災損			
39	屯阿巴娜步道	管理站回報無災損			
40	茶山觀溪亭步道	管理站回報無災損			
41	新美獵人營	管理站回報無災損			
42	樂野友友湖步道	管理站回報無災損			

序 號	經營景點/ 出租據點	受損情形說明	預估 修復期	預估 開放期	備註
43	茶山文化園區	管理站回報無災損			
44	樂野福山古道	護欄損壞、倒樹		-	工程封閉中
45	山美福美步道	管理站回報無災損			